


## Załącznik do instrukcji montażowej kotłów »Lollar« G\_ 405 i G\_ 505 Podwyższenie temperatury gazów odlotowych

Położenie żebra zaporowego gazu opalowego




Rys. 1

Celem podwyższenia temperatury gazów odlotowych należy usunąć całkowicie bądź częściowo żebra zaporowe gazu opalowego. Przy częściowym lub kompletnym usunięciu obydwu żeber zaporowych gazu opalowego zostaje podniesiona temperatura gazów odlotowych.

Dla częściowego usunięcia żeber zaporowych gazu opalowego przewidziano w czasie odlewania miejsca do wylamania, (patrz Rys. 1). Dla usunięcia należy żebra gazu opalowego ułożyć na podłożu w taki sposób by miejsce do wylamania nie miało podparcia. Przez lekkie uderzenia na stronę tylną wylamują się żebra w przewidzianym miejscu.


Jeśli temperatura gazów odlotowych spadnie poniżej 160 °C, to instalację gazów odlotowych należy tak wykonać by nie mogły powstać szkody wyrządzone przez kondensat.

Żebro zaporowe gazu opalowego



### Podwyższenie temperatury gazów odlotowych $\Delta t$ w K przy kotle G\_ 405:

Ilość członów	7	8	9	10	11	12
Usunięcie 1/3 żebra zaporowego na prawej i lewej stronie członu	14	11	9	7	6	5
Usunięcie 2/3 żebra zaporowego na prawej i lewej stronie członu	28	23	18	14	12	9
Usunięcie całego żebra zaporowego na prawej i lewej stronie członu	37	30	24	19	15	12



### Podwyższenie temperatury gazów odlotowych $\Delta t$ w K przy kotle G\_ 505:

Ilość członów	8	9	10	11	12	13	14	15
Usunięcie 1/3 żebra zaporowego na prawej i lewej stronie członu	8	6	5	4	3	2	1	1
Usunięcie 2/3 żebra zaporowego na prawej i lewej stronie członu	18	15	12	9	7	5	4	3
Usunięcie całego żebra zaporowego na prawej i lewej stronie członu	31	26	21	17	13	9	7	4